

Вопрос №5

Инженерный центр в лифтовой отрасли  
Центр оценки квалификации в лифтовой отрасли  
Экспертная организация  
Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории № RA.RU.21NE09 от 04.05.2018  
ОГРН 1176196015753, ИНН/КПП – 6164113822/616401001  
Организация ООО «ИКЦ «Мысль» внесена в реестр  
экспертных организаций Ростехнадзора под № 35 от 20.10.2017

г. Ростов-на-Дону

26.04.2023

**Акт**

**периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Зельдиным А.С., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, мастера ООО «ЮгЛифтСервис» Пыркова Д.М., и представителя владельца лифта гл.инженера АО «УК «Авиатор» Рогаль А.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 после сборки лебедки лифта.

Идентификационный (зав.) номер лифта 192769.

Адрес установки: Ростов-на-Дону, пр.Соколова,72, подъезд 2.

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя при некоторых отступлениях, указанных в таблице 2.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1.		
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)


\* Заполняет специалист испытательной лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	При движении кабины лифта, т.е. при работе лебедки прослушивается постукивание, к которому приводят раковины, образовавшиеся на червячном колесе в редукторе.	Руководство по эксплуатации	При возможности замены или ремонта редуктора.
2	На линейке подвески дверей кабины видны раковины, что приводит к рывкам дверей при их открытии или закрытии.	Руководство по эксплуатации	При возможности замены линейки ДК.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Устранить дефекты при возможности ремонта или замены.  
 При использовании лифта по назначению соблюдать требования ПРАВИЛ организации безопасного использования и содержания лифтов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 №743.



Специалист

(подпись, штамп)

А.С. Зельдин  
Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

А.В. Рогаль  
Ф.И.О.

представитель специализированной лифтовой организации

Д.М. Пырков  
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью

## «ЮгЛифтСервис»

344038 г.Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119/1

Тел/факс: +7 (863) 310-02-83

E-mail: office@yls61.ru

ИНН 6161069879

КПП 616501001

ОГРН 1136193008291

Исх.№ 169-04-23 от 26.04.2023 г.

Генеральному директору  
АО «УК «Авиатор»  
Гайдено Р.П.

**Уважаемый Руслан Павлович!**

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей компании и предлагаем Вам коммерческое предложение на поставку материала для лифтового оборудования, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 72, зав. № 192769, согласно спецификации ниже:

№ п/п	Обозначение Тип оборудования	Цена за 1 единицу (руб.)	Кол-во шт.	Итого (руб.)
1	Редуктор п.ч. 2/53 лебедки TORO Alberto Sassi	436 141,00	1	436 141,00
2	Работы по демонтажу и монтажу редуктора главного привода	93 540,00	1	93 540,00
<b>Итого:</b>				<b>529 681,00</b>

**Общая стоимость коммерческого предложения составит: 529 681,00 (пятьсот двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек без НДС.**

**Условия оплаты:** 100% предоплата.

**Срок поставки материалов:** до 13 (тринадцати) недель с момента поступления оплаты на р/с ООО «ЮгЛифтСервис» НДС не облагается.

Стоимость материалов в коммерческом предложении действительна в течение 3 рабочих дней.

В случае оплаты после указанного срока, условия и сроки поставки могут быть изменены.

С уважением,  
директор

С.А. Гросс

