

Текущий ремонт общего имущества в МКД по адресу пер. Казахстанский, 19 Б

| № этажа | Наименование места (помещения) на этаже | Объект общего имущества, подлежащий текущему ремонту | Наименование и описание видов работ | Ед. изм. | Объем работ, кол-во | Ст-сть работы за ед., руб. | Итого Ст-сть работы, руб. | Ст-сть используемых материалов, руб. | Итого |
|---------|---|---|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
| -1 | Парковка | трубопроводы отопления | Ремонт трубопровода Д100мм | шт. | 1 | 3 000 Р | 3 000 Р | 6 000 Р | 9 000 Р |
| 3 | Коллектор квартирного водоснабжения | Стояк ГВС, левая сторона | Замена резьбы 1 1/4" (до) | шт. | 1 | 750 Р | 750 Р | 80 Р | 830 Р |
| 6 | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| 7 | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| | | стена (правая сторона возле коллектора водоснабжения) | ремонт гипсокартона | м ² | 0,9 | 400 Р | 360 Р | 400 Р | 760 Р |
| | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| | | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 127 | 105 Р | 13 335 Р | 5 330 Р | 18 665 Р |
| 8 | Коридор | стена (правая сторона возле коллектора водоснабжения) | ремонт гипсокартона | м ² | 0,7 | 400 Р | 280 Р | 350 Р | 630 Р |
| | | стена (левая сторона возле коллектора водоснабжения) | ремонт гипсокартона | м ² | 0,1 | 400 Р | 40 Р | 100 Р | 140 Р |
| | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| | | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 127 | 105 Р | 13 335 Р | 5 330 Р | 18 665 Р |
| 9 | Коридор | стена | Закрепить плитку | шт. | 4 | 55 Р | 220 Р | 85 Р | 305 Р |
| | | стена (правая сторона возле коллектора водоснабжения) | ремонт гипсокартона | м ² | 0,1 | 400 Р | 40 Р | 100 Р | 140 Р |
| | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| | | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 127 | 105 Р | 13 335 Р | 5 330 Р | 18 665 Р |
| 10 | Коридор | стена (правая сторона возле коллектора водоснабжения) | ремонт гипсокартона | м ² | 0,1 | 400 Р | 40 Р | 100 Р | 140 Р |
| | | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 127 | 105 Р | 13 335 Р | 5 330 Р | 18 665 Р |
| | | стена | ремонт гипсокартона | м ² | 0,1 | 400 Р | 40 Р | 100 Р | 140 Р |
| | | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 127 | 105 Р | 13 335 Р | 5 330 Р | 18 665 Р |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|-------------------------------|----------------|------|---------|----------|---------|----------|
| 11 | Коридор | стена (правая сторона возле коллектора водоснабжения) | ремонт гипсокартона | м ² | 0,5 | 400 Р | 200 Р | 300 Р | 500 Р |
| | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| 12 | Коридор | стена (правая сторона возле коллектора водоснабжения) | ремонт гипсокартона | м ² | 0,15 | 400 Р | 60 Р | 100 Р | 160 Р |
| | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| 13 | Коридор | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 127 | 105 Р | 13 335 Р | 5 330 Р | 18 665 Р |
| | Коллектор квартирного | Стояк ГВС, правая сторона | Замена резьбы 1 1/4" (до) | шт. | 1 | 750 Р | 750 Р | 80 Р | 830 Р |
| 14 | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| | Коридор | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 127 | 105 Р | 13 335 Р | 5 330 Р | 18 665 Р |
| | Лестница | дверь (на лестницу) | Замена стеклопакета 1,2*0,8 м | шт. | 1 | 1 000 Р | 1 000 Р | 9 000 Р | 10 000 Р |
| 15 | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| | Гамбур | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | | 105 Р | 0 Р | | 0 Р |
| | Коридор | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 127 | 105 Р | 13 335 Р | 5 330 Р | 18 665 Р |
| | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| 16 | Коридор | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 127 | 105 Р | 13 335 Р | 5 330 Р | 18 665 Р |
| | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | шт. | 1 | 750 Р | 750 Р | 80 Р | 830 Р |
| | Переходная лоджия | дверь (на лестницу) | Зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| | Коридор | стена (правая сторона возле коллектора водоснабжения) | Установка доводчика | шт. | 1 | 250 Р | 250 Р | 1 650 Р | 22 000 Р |
| | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | шт. | 1 | 250 Р | 250 Р | 1 650 Р | 1 900 Р |
| 17 | Коридор | стена (правая сторона возле коллектора водоснабжения) | ремонт гипсокартона | м ² | 1,5 | 400 Р | 600 Р | 1 100 Р | 1 700 Р |
| | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| 18 | Коридор | стена (правая сторона возле коллектора водоснабжения) | ремонт гипсокартона | м ² | 0,4 | 400 Р | 160 Р | 265 Р | 425 Р |
| | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| 19 | Коридор | стена (правая сторона возле коллектора водоснабжения) | ремонт гипсокартона | м ² | 0,3 | 400 Р | 120 Р | 200 Р | 320 Р |
| | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| 20 | Коридор | стена (правая сторона возле коллектора водоснабжения) | ремонт гипсокартона | м ² | 0,25 | 400 Р | 100 Р | 185 Р | 285 Р |
| | Лифтовой холл | стена | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 127 | 105 Р | 13 335 Р | 5 330 Р | 18 665 Р |
| 21 | Коридор | стена (левая сторона возле коллектора водоснабжения) | ремонт гипсокартона | м ² | 0,25 | 400 Р | 100 Р | 185 Р | 285 Р |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | стена (правая сторона возле коллектора водоснабжения) | ремонт гипсокартона | м ² | 0,15 | 400 Р | 60 Р | 100 Р | 160 Р |
| | Лифтовой холл | стены | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 29 | 105 Р | 3 045 Р | 1 260 Р | 4 305 Р |
| | Коридор | стена (правая сторона возле коллектора водоснабжения) | зачистка, грунтовка, окраска | м ² | 127 | 105 Р | 13 335 Р | 5 330 Р | 18 665 Р |
| 22 | Коллектор квартирного водоснабжения | Стояк ГВС левая сторона | ремонт гипсокартона | м ² | 0,15 | 400 Р | 60 Р | 100 Р | 160 Р |
| | Лифт | грузовой, пассажирский | Замена резьбы 1 1/4" (до) | шт. | 1 | 750 Р | 750 Р | 80 Р | 830 Р |
| | | | Ремонт и запчасти лифта | шт. | 1 | 10 000 Р | 10 000 Р | 110 000 Р | 120 000 Р |
| | | | гильзы | шт. | 3 | | 0 Р | 9 000 Р | 9 000 Р |
| | | | комплект монтажных частей | шт. | 1 | | 0 Р | 3 500 Р | 3 500 Р |
| | | | предохранительный термостат 9045 | шт. | 2 | | 0 Р | 7 500 Р | 7 500 Р |
| | Котельная | | регулируемый термостат 9345 | шт. | 3 | | 0 Р | 8 400 Р | 8 400 Р |
| | | | реле промежуточное | шт. | 14 | | 0 Р | 6 250 Р | 6 250 Р |
| | | | провод ПуГВ 1*4 мм2 | м | 15 | | 0 Р | 1 350 Р | 1 350 Р |
| | | | ИБП Iron 850Ва | шт. | 1 | | 0 Р | 5 890 Р | 5 890 Р |
| | | | Пускатель КМИ-22510 | шт. | 2 | | 0 Р | 2 425 Р | 2 425 Р |
| | | | воздухоотводчик автоматический | шт. | 3 | | 0 Р | 1 500 Р | 1 500 Р |
| | | | термометр котла Riello | шт. | 1 | | 0 Р | 7 982 Р | 7 982 Р |
| | | | | | | | | | 579 002 Р |

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями

Представители управляющей организации АО "УК "Авиатор"

Генеральный директор

Главный инженер

Р.П. Гайденко

А.В. Роголь